

### Le immagini dell'insicurezza

*Cantiere stradale con segnaletica non corretta ed utilizzo improprio dei mezzi d'opera.*

Nei pressi di una rotatoria che immette in autostrada, sono fermo ad un semaforo temporaneo e noto che la segnaletica di cantiere non è corretta: lungo il senso di marcia dei mezzi non vi sono frecce direzionali che indicano l'obbligo di spostamento a sinistra. Anzi, in realtà una freccia c'è ma è stata posizionata sul lato opposto della carreggiata con l'indicazione verso il guard-rail!

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD016] ?#>

Anche il miniescavatore collocato sul cassone del camion appare in stato precario, è posizionato molto in alto rispetto alle sponde e la logica mi dice che sotto i cingoli ha del materiale.

Mentre scatto la fotografia il braccio del miniescavatore inizia a ruotare, a bordo c'è il manovratore che lo utilizza.

Rapida sequenza: il miniescavatore viene utilizzato per scaricare a terra l'inerte presente nel cassone del camion. La manovra è senza dubbio scorretta ed il rischio di ribaltamento elevato.

Fonte: [www.sicurello.no.it](http://www.sicurello.no.it)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)