

Le immagini dell'insicurezza

Dietro il ponteggio

Trento, 25 Lug - A prima vista il cantiere oggetto delle foto dell'insicurezza di oggi si presenta "ok", ma soffermandosi a guardare il ponteggio l'occhio spazia sulle strutture metalliche montate per la formazione di un nuovo vano ascensore e la sorpresa è certamente grande quando si vede un operaio che, in bilico su alcuni elementi metallici (una putrella ed un corrente del ponteggio), sta tranquillamente eseguendo la propria attività lavorativa assistito da un collega posizionato sul ponteggio perimetrale.





Che dire? Se la necessità di eseguire la lavorazione senza la presenza di piani di lavoro può essere comprensibile (forse era in corso la verifica di verticalità di alcuni elementi od attività analoghe), non è invece comprensibile il motivo per cui non sono stati predisposti almeno dei punti di appoggio più idoneo per il lavoratore (tavoloni in legno legati alle strutture) e perché il lavoratore stesso non fosse dotato di D.P.I. anticaduta (ed in questo caso non si può proprio dire che non vi fossero idonei punti di ancoraggio temporaneo).

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CS0PIM1] ?#>

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it