

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3488 di venerdì 20 febbraio 2015

Le immagini dell'insicurezza

Mali di stagione.

Brescia, 20 Feb - Con la cattiva stagione i *malanni* delle coperture vengono alla luce e in caso di infiltrazioni d'acqua si interviene velocemente per *tamponare* il problema.

Questo è ? a nostro avviso ? il motivo per cui un lavoratore si è recato sul tetto di un edificio di discrete dimensioni per eseguire una manutenzione provvisoria.

Il lavoro è durato pochissimo tempo: circa un minuto, un minuto e mezzo.

Ma il rischio corso è stato elevato, molto elevato, troppo elevato. Sicuramente inaccettabile.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0059] ?#>

Le immagini sono eloquenti:

- una falda di copertura molto inclinata,
- il manto in tegole reso viscido dalla pioggia,
- i pannelli solari che non offrono certamente un punto stabile ed al contrario sono certamente molto sdruciolevoli,
- ed infine l'addetto alla manutenzione che privo dei D.P.I. anticaduta si posiziona sul bordo dei pannelli stessi, esegue l'attività incurante dei rischi che sta correndo e ? terminato il breve lavoro - torna verso il punto di accesso alla copertura.



Il percorso per raggiungere il *luogo di lavoro* era breve, pochi metri, ma parafrasando una celebre frase si potrebbe dire: *un piccolo passo per l'uomo, ma un grande balzo indietro per la sicurezza.*

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it