

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

Anno 19 - numero 3957 di venerdì 24 febbraio 2017

## Le immagini dell'insicurezza

Scarsa qualità.

Pubblicità <#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0327] ?#>

Brescia, 24 Feb - "Scarsa qualità" il titolo delle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi potrebbe essere riferito alla qualità delle fotografie, leggermente mosse e magari un po' fuori fuoco (ce ne scusiamo con i lettori), ma invece il riferimento è alla scarsa qualità del lavoro eseguito e non in relazione alla tinteggiatura (non ci permetteremmo mai), ma alla qualità del sistema adottato per svolgere la lavorazione.

Nello specifico un pittore sta eseguendo una manutenzione di facciata posizionato su un trabattello.



Le immagini dell'insicurezza 1/3

Poi, vista la presenza di un ostacolo ovvero di un tunnel di ingresso di un'attività commerciale, abbandona il trabattello e passa a lavorare direttamente sulla copertura del tunnel.



Le immagini dell'insicurezza 2/3



La scelta può andare tra la caduta verso l'esterno per mancanza di protezioni laterali o verso l'interno a causa dallo sfondamento degli elementi di copertura, senza voler contare i rischi derivanti dalla "manovra" di passaggio tra trabattello e tunnel.

Ancora una volta la leggerezza la fa da padrona.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

## www.puntosicuro.it

Le immagini dell'insicurezza 3/3