

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 10 - numero 1938 di lunedì 12 maggio 2008

Le immagini dell'insicurezza: i commenti dei lettori

L'immagine "dell'insicurezza" relativa alla fresa per lo scavo il Brennero ha stimolato una risposta critica da parte di un attento lettore. La riportiamo come ulteriore contributo al dibattito.

Publicità

L'immagine "dell'insicurezza" relativa alla fresa per lo scavo il Brennero pubblicata nel numero di PuntoSicuro di venerdì 9 maggio 2008 ha stimolato una risposta critica da parte di un attento lettore. La riportiamo come contributo al dibattito lasciando la parola ai lettori per ulteriori commenti.

Il commento, scritto da Claudio D'Aguanno il 09/05/2008, è stato inserito nell'apposita sezione "[commenti all'articolo](#)" disponibile in alto a destra sopra il titolo dell'articolo in questione.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Il commento del lettore.

Buongiorno,

premetto che sono un consulente che opera nel settore da più di 20 anni ed ho seguito come RSPP granparte dei lavori di scavo della metro di Torino, effettuato con una macchina (TBM) analoga a quella della foto e che conosco piuttosto approfonditamente le problematiche di sicurezza nel montaggio e nella gestione di tali complesse attrezzature.

Detto ciò vorrei precisare alcune cose:

- 1) in quella particolare fase del cantiere non occorre il giubbino ad alta visibilità perchè il rischio di investimento non c'è in quell'area di lavoro; è da precisare, inoltre, che la maggior parte dei giubbini è in materiale che potrebbe danneggiarsi se non addirittura incendiarsi, in presenza di pesanti operazioni di saldatura, come sono quelle per il montaggio di una TBM.
- 2) Stessa cosa vale per l'elmetto, è evidente che gli addetti indossano i copricapi specifici previsti per le operazioni di saldatura.
- 3) il presunto trabattello è, molto più probabilmente, parte di ponte di accesso alla parte alta della macchina, che, per le sue caratteristiche dimensionali, non può essere avvicinata diversamente.
- 4) Se per qualcuno quello che si vede è "disordine" allora probabilmente non ha mai visto un cantiere serio ed una "vera" situazione di disordine e di pericolo!

La mia modesta riflessione, è che diventa molto difficile dare delle valutazioni seria dalla visione di una semplice foto, che non è sicuramente rappresentativa ed esaustiva e, nel caso specifico, non permette neppure una visione di insieme. Prima di parlare occorre conoscere e poter valutare con completezza!!!

Mi stupisco che Punto Sicuro, sempre serio ed attento alle cose, faccia del "terrorismo" a mio modesto avviso inutile e dannoso. Volevo infine precisare, che, nei cantieri da me seguiti, cercando di applicare la sicurezza in modi fattibili, accettabili e condivisi, su tre anni di lavori complessivi di cui due di scavo per svariati chilometri di galleria, il n. degli infortuni è sempre stato contenutissimo e, soprattutto con indici di gravità fra i più bassi in assoluto.

Grazie per l'attenzione e cordiali saluti.

Claudio D'Aguanno

Pur rispettando l'esperienza e l'impegno per il proprio lavoro che il lettore dimostra nel suo commento, e ovviamente non disponendo delle informazioni necessarie per giudicare nel suo complesso il cantiere, la redazione di PuntoSicuro ribadisce comunque la segnalazione di alcune situazioni "migliorabili" ritratte nell'immagine della fresa, nello spirito di contribuire alla crescita di una cultura della sicurezza.

Lasciamo ora la parola ai lettori per eventuali altre precisazioni.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it