

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4212 di Venerdì 06 aprile 2018

# Le immagini dell'insicurezza: la griglia di protezione dell'elica?

*L'ho appena tolta!*

Brescia, 6 Apr - Quando entri in un cantiere e vedi una "benna miscelatrice" come quella della foto delle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi, la prima cosa che chiedi al Preposto od all'operatore è: "Scusa, ma la griglia di protezione dell'elica?"

E la risposta è sempre quella: "L'ho appena tolta!".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0369] ?#>

A quel punto una verifica:

- "Se la griglia è appena stata tolta sarà almeno in cantiere", ma in cantiere non c'è.

A quel punto la seconda classica, tipica e ordinaria risposta: "In realtà ieri si è danneggiata ed allora l'abbiamo portata dal fabbro per farla sistemare".

Nuova verifica:

- Se fino a ieri la griglia era installata, i suoi attacchi sulla benna saranno puliti e non completamente rivestiti di residui di calcestruzzo ben stratificati e consolidati,
- Se fino a ieri la griglia era installata, il bordo di contatto con la benna sarà certamente pulito.

E la verifica, di cui la foto è prova significativa, dimostra che la griglia proprio non c'è da molto tempo. Le incrostazioni su attacchi e profilo sono tali da poter affermare con certezza che la griglia forse non c'è mai stata.



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>



Ricordiamo che in questa situazione i rischi per gli addetti sono notevoli ed il principale è sicuramente legato all'operatore che scendendo dal posto di guida del minimezzo meccanico rischia di infilare la gamba nell'elica, che continua a girare per impastare il calcestruzzo, con danni permanenti elevati.

Per non parlare della restante parte di manutenzione della minipala.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

