

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 21 - numero 4568 di Venerdì 25 ottobre 2019**

# **Le immagini dell'insicurezza: le cattive abitudini son dure a morire**

*I lavoratori che risultano correttamente formati, informati ed a conoscenza dei rischi specifici della propria attività, ma poi l'utilizzo delle attrezzature non è corretto.*

Brescia, 25 Ott - Le foto delle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi sono state scattate pochi mesi fa, ma sembrano riportarci molto indietro nel tempo.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

La situazione di cantiere è quella classica: ditta che deve eseguire gli intonaci, lavoratori che risultano correttamente formati, informati ed a conoscenza dei rischi specifici della propria attività e poi iniziano a lavorare. E qui la sorpresa: anziché utilizzare i tradizionali cavalletti e relativi tavoloni di dimensioni e spessori adeguati messi a disposizione dall'impresa affidataria del cantiere, scaricano dal furgone i loro piani di lavoro.



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA


© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>

Per loro sono il supporto migliore e più funzionale, collaudato da anni ed anni di lavoro ed esperienza. La perplessità del fotografo però è ben riposta: cavalletti realizzati con tavole e "murali" in legno semplicemente chiodati tra loro, piani di lavoro composti utilizzando le tavole metalliche dei ponteggi (sistema utilizzato usualmente ma non corretto in quanto questi elementi non sono compatibili con l'utilizzo su cavalletti tradizionali) e via dicendo.

La formazione c'è, in merito alla sua efficacia qualche perplessità però sussiste.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: [SICURELLO.no](#) : l'evidenza dei mancati infortuni



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

