

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4463 di Venerdì 10 maggio 2019

Le immagini dell'insicurezza: nuova versione di ponte su ruote

Una procedura improvvisata o forse abituale, come abituale è il rischio a cui i lavoratori sono esposti.

Brescia, 10 Mag - All'interno delle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no ogni tanto ci siamo trovati a presentare nuove versioni di ponteggi su ruote ed anche oggi l'oggetto di questo articolo riguarda proprio una "nuova versione" di questa attrezzatura.

Durante i lavori di montaggio dell'insegna di un negozio, al fine di raggiungere la quota di lavoro necessaria, i due lavoratori hanno deciso di utilizzare una scala semplice ed un ponte su cavalletti.

Peccato che il ponte su cavalletti non fosse dell'altezza necessaria a raggiungere la quota di lavoro e allora, accostato il furgone al palo, il ponte è stato posizionato direttamente sul cassone.

Foto Antonio Londa

1



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

Foto Antonio Londa

2



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

Foto Antonio Londa

3



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



Oltre allo scorretto posizionamento del ponte, sono molteplici gli elementi di riflessione e di non conformità che queste immagini ci testimoniano:

- Le modalità di utilizzo della scala che certamente non risulta essere stabile,
- Il piano di lavoro del ponte che non risulta completo e non è realizzato con tavoloni di idoneo spessore, ma con un pannello tipo armo;
- Il sistema di fissaggio dello sfilo non è sicuramente quello previsto dal produttore (foto 4 ? cerchio verde)
- Totale assenza di delimitazioni dell'area di lavoro e di segnalazione del mezzo parcheggiato sul marciapiede.

Il senso di precarietà ed instabilità del sistema è testimoniato anche dalla *controventatura* (foto 4 ? cerchio rosso) che è stata applicata al ponteggio mediante l'utilizzo di una piccola traversina di legno che opera come da puntone.

Come sempre una procedura improvvisata o forse abituale, come abituale è il rischio a cui i lavoratori sono esposti.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

Si ringrazia Antonio Londa per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it