

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5814 di Venerdì 21 marzo 2025

Le immagini dell'insicurezza: procedura ordinaria? (2)

Attrezzature su strada urbana.

Nel corso della precedente puntata delle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no avevamo documentato il carico di una PLE su strada urbana, molto trafficata, senza il rispetto delle più elementari procedure di sicurezza e senza rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e codice della strada. (vedi articolo **Le immagini dell'insicurezza: Procedura ordinaria?**)

Con le immagini di oggi, siamo nella stessa fattispecie, l'unica differenza è che la strada in quel momento non è così trafficata, per il resto le condizioni sono analoghe, se non peggiori.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL1036] ?#>

In particolare

- vi sono due mezzi (una minipala meccanica ed un carrello elevatore a braccio telescopico) posizionati su una strada aperta al traffico,
- uno di essi è "acceso" con le forche alzate, ma senza operatore a bordo,
- l'altro è spento, ma facilmente accessibile.

Nessuna segnaletica, nessuna delimitazione, nessun operatore presente, nulla di nulla.

Solo il rischio dovuto alla presenza di questi mezzi (per di più siamo davanti ad un edificio scolastico e sappiamo che i ragazzi sono attirati da queste cose).

Ed anche in questo caso il dubbio è sempre lo stesso:

- Quale procedura era prevista?
- Quante volte "andrà bene" prima che succeda qualcosa?

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO[®] & SICURELLO[®]

2



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

3



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO[®] & SICURELLO[®]

Le immagini vengono concesse in Licenza Creative Commons alle seguenti condizioni:



CC BY-NC-ND

Attribuzione ? Non Commerciale ? Non Opere Derivate

www.puntosicuro.it