

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

## Anno 21 - numero 4587 di Venerdì 22 novembre 2019

## Le immagini dell'insicurezza: quando manca qualcosa, nuova situazione

Il posizionamento all'interno di un edificio di un miniescavatore per un lavoro sembra abbastanza tranquillo e di routine, ma...

Brescia, 22 Nov - La scorsa settimana <u>nella rubrica delle immagini dell'insicurezza</u> di SICURELLO.no abbiamo affrontato la tematica legata allo scorretto utilizzo di un'attrezzatura di sollevamento per portare in quota materiali e persone.

Le fotografie di oggi, inviate da due colleghi, vanno oltre e presentano il posizionamento all'interno di un edificio di un miniescavatore.

Pubblicità <#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

All'apparenza il lavoro sembra abbastanza tranquillo e di routine:

- Un carrello elevato a braccio telescopico con un sistema di verricello montato sul braccio,
- Un miniescavatore da "inserire" all'interno di un edificio,
- Un piano di appoggio (ponte di carico) sul quale appoggiarlo per la traslazione all'interno dell'edificio.
- Ed anche questa volta quello che impressiona sono i dettagli della lavorazione in corso:
- Il piano di appoggio (ponte di carico) è costituito da alcune tavole in legno posizionate tra l'edificio ed un <u>ponteggio</u>, già visivamente ci si rende conto dell'insufficiente dimensionamento di questo ponte di carico,
- Il ponteggio, di supporto al "tavolato" ed ai lavoratori, ha un'altezza di circa 10-12 mt e risulta incompleto in molti dei sui elementi,
- E' evidente che il ponteggio non è adeguato al carico che sta per essere posizionato su di esso,
- ...



© SICURELLO.51 & SICURELLO.NO



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO." & SICURELLO."



Ed allora non mi resta che "replicare" i tanti dubbi espressi nell'articolo della scorsa settimana, tra i quali:

- La mancata progettazione di questo aspetto della sicurezza all'interno del cantiere
- La mancata conoscenza delle procedure di lavoro (sempre che ci siano)
- La mancata presa di coscienza dei rischi a cui il lavoratore si sta esponendo
- La mancata conoscenza di obblighi e divieti
- La mancata vigilanza e controllo da parte dei vari soggetti che dovrebbero vigilare e controllare (in primis i datori di lavoro ed i preposti)
- La Mancata formazione o formazione solo formale e non efficace
- ...

Naturalmente il fatto che i lavoratori non abbiano D.P.I. diventa l'elemento di minor pericolo, ma sono allo stesso tempo la conferma della totale anarchia di questo cantiere.

Chiudo con una domanda: ma qualcuno avrà valutato anche il carico dinamico che il miniescavatore eserciterà sul solaio dove opererà?

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it