

### Le immagini dell'insicurezza

*Lavori in copertura, una nuova serie di immagini.*

Trento, 8 Apr - Trattandosi di un fenomeno purtroppo molto diffuso, riprendiamo, con le immagini di oggi, il tema delle lavorazioni in copertura senza il rispetto delle norme in materia di sicurezza.

Tre sono le sequenze che pubblichiamo e che, pur essendo state fotografate in aree differenti e distanti tra loro, si assomigliano in un modo che potremmo definire minuzioso.

In tutte e tre le situazioni si evidenzia la presenza dei ponteggi che vengono utilizzati per accedere alla copertura e che risultano incompleti in alcuni dei loro elementi costruttivi, la mancanza di parapetti perimetrali, la totale assenza di dispositivi di protezione individuale anticaduta, l'assenza di elementi che evitino la caduta dei materiali dall'alto.





Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PP20037] ?#>

L'impressione che si ha vedendo queste immagini (ma anche tante altre con cadenza quasi quotidiana) è che i lavoratori (ma anche i datori di lavoro) non riescano a percepire i rischi ai quali vanno incontro durante le lavorazioni.





Va inoltre constatato che le stesse opere provvisionali di protezione, quando esse vengono realizzate, sono quasi totalmente inutili in quanto installate in modo scorretto e/o incomplete e pertanto prive di effettiva efficacia nel caso di caduta dell'operatore.



*Si ringrazia il Sig. Danilo L. Russo per le foto C01 e C02.*

Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: [www.sicurello.no.it](http://www.sicurello.no.it)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)