

Le immagini dell'insicurezza

IN-Sicurezza dal Mondo: immagini dalla Mongolia.

Brescia, 17 Lug - Pubblichiamo oggi delle fotografie che ci arrivano dalla Mongolia e sono relative ad una situazione di insicurezza durante l'attività di esecuzione delle armatura in ferro delle travi di un solaio.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD037] ?#>





La totale assenza di protezioni anticaduta, sia verso l'esterno, che verso l'interno, caratterizzano le attività che si stanno svolgendo in quota. Se a questo aggiungiamo l'assenza di ogni tipo di D.P.I. i rischi corsi dai lavoratori sono facilmente percepibili.

Foto Geom. Isabella Andreatta

04



Foto Geom. Isabella Andreatta

05





Come sempre è necessario precisare che l'inserimento di queste fotografie sconta l'ottica della normativa italiana in materia, non è infatti assodato che nei singoli Stati le norme in materia di sicurezza sul lavoro siano analoghe a quelle italiane, ma ciò non toglie che le foto pubblicate rappresentano situazioni che - indipendentemente dalla normativa presente nella singola nazione - non sono adeguate a tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Si ringrazia la Geom. Isabella Andreatta per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni.**



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it