

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3594 di venerdì 24 luglio 2015

Le immagini dell'insicurezza

IN-Sicurezza dal Mondo: immagini dalla MONGOLIA ? seconda parte.

Brescia, 24 Lug - Nella puntata di oggi delle immagini dell'insicurezza di **SICURELLO.no** continuiamo con la pubblicazione di alcune fotografie che ci arrivano dalla Mongolia e che ci presentano i **lavori di rivestimento con mattoni** della facciata di un edificio.

La struttura utilizzata per permettere ai lavoratori di eseguire la loro attività è composta da torri metalliche preassemblate collegate tra loro da alcuni tavoloni.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0032_EDI] ?#>





Nelle immagini si rilevato alcuni particolari:

- le modalità di fissaggio delle "torri" prevalentemente costituite da corde,
- il " montacarichi di cantiere" composto da un piano di lavoro elevabile che scorre tra due torri e che risulta essere privo di alcun tipo di sistema di sicurezza,
- la totale assenza di alcun tipo di dispositivo di protezione collettiva od individuale.





Come sempre è necessario precisare che l'inserimento di queste fotografie sconta l'ottica della normativa italiana in materia, non è infatti assodato che nei singoli Stati le norme in materia di sicurezza sul lavoro siano analoghe a quelle italiane, ma ciò non toglie che le foto pubblicate rappresentano situazioni che - indipendentemente dalla normativa presente nella singola nazione - non sono adeguate a tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Si ringrazia la Geom. Isabella Andreatta per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it