

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4198 di Venerdì 16 marzo 2018

Le immagini dell'insicurezza: ha perso le gambe!

Una bella raccolta di insicurezza sotto a un unico piano di lavoro!

Brescia, 16 Mar - Visto dall'alto il *classico ponteggio* da intonacatore sembra essere realizzato anche bene, con tavoloni in legno e stranamente nessun pannello tipo armo o pedana dei ponteggi.

Ma se appena appena si decide di guardare nella parte bassa le sorprese negative non mancano di certo.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

Ed ecco allora una carrellata di immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no:

- Cavalletti privi di gambe (ovvero sospesi in aria)
- Prolunghe che, anziché avere i previsti fermi, sono tenute in posizione da:
 - Ferri di armatura
 - Ganci a verme di ponteggi
 - Barre filettate
 - Chiodi
 - Filo di ferro (però *grosso*)
 - Elementi metallici non ben definiti

1



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

2



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

5



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA


© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



Che dire? Una bella raccolta di insicurezza sotto ad un unico piano di lavoro!

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it