

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4533 di Venerdì 06 settembre 2019

### **Le immagini dell'insicurezza: ormai abbiamo finito...**

*Ultime sistemazioni a fine cantiere...ed è qui che gli aspetti della sicurezza evidenziano numerose lacune.*

Brescia, 6 Set - Il cantiere ormai è finito e sono in corso gli ultimi ritocchi ed allora perché preoccuparsi di sicurezza, opere provvisionali, ecc. ecc.?

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0587] ?#>

Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi testimoniano ancora una volta come la percezione del pericolo e la valutazione del rischio siano un optional che non sempre viene attivato.

La descrizione è semplice: una palazzina, lavori di rifacimento delle facciate, ultime sistemazioni a fine cantiere ed è qui che gli aspetti della sicurezza evidenziano numerose lacune:

- Difficoltà a raggiungere le zone di lavoro da parte degli addetti
- Mancanza di protezioni anticaduta
- Uso non corretto di scale portatili
- Mancanza di parte dei DPI
- Abbigliamento non idoneo
- ...



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>

4



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>

Per ridurre o eliminare la maggior parte dei rischi sarebbe bastato installare alcuni elementi di ponteggio (peraltro presenti in cantiere ed in fase di carico ? in modo perlomeno "disinvolto" - sul camion), una lavorazione di poche decine di minuti ma perché perdere tempo con i ponteggi, tanto quelli che si fanno male sono sempre gli altri.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: [SICURELLO.no](http://SICURELLO.no) : l'evidenza dei mancati infortuni



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)