PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2841 di venerdì 20 aprile 2012

Le immagini dell'insicurezza

Il ponte tibetano.

Brescia, 20 Apr - La scorsa settimana sulle pagine di PUNTOSICURO è stato trattato l'argomento relativo ai lavori da imbianchino e stuccatore ed in particolare sono state evidenziate alcune scorrette procedure di lavoro che hanno comportato gravi infortuni dei lavoratori e proposte alcune importanti regole per la prevenzione di incidenti e infortuni nel settore.

02
© SICURELLO.si & SICURELLO.no.it

03
© SICURELLO.si & SICURELLO.no.it

Ed a conferma di come ancora molto ci sia da fare in questo campo eccoci alle immagini di oggi che testimoniano come sono stati condotti i lavori di completamento tinteggiature della facciata di un edificio.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO30021] ?#>

L'attività viene effettuata predisponendo un piano di lavoro formato da tavoloni in legno appoggiati sulle ringhiere di due poggioli. Saltano subito all'occhio molte situazioni di pericolo tra i quali i più evidenti sono certamente la totale mancanza di parapetti, l'inadeguato piano di lavoro, i percorsi di accesso al luogo dove si andrà ad operare, le modalità di lavoro ed in particolare la movimentazione dei materiali. Il tutto è (purtroppo) degno del migliore Indiana Jones che "per scelta di vita" amava il pericolo. Forse ai giorni nostri sarebbe meglio amare la vita...

Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale e Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no.it: **l'evidenza dei mancati infortuni**

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it