PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4294 di Venerdì 03 agosto 2018

Le immagini dell'insicurezza: verifiche e controlli delle funi

Un paio di morsetti e tanto nastro isolante.

Brescia, 3 Ago - Le prime tre immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi ci mostrano un elemento composto da una fune, una *redancia* in acciaio, un paio di morsetti e tanto nastro isolante.




2
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO



Visto lo stato di manutenzione, ma soprattutto lo scorretto sistema di tenuta realizzato con solo due morsetti posizionati in modo non corretto, il pensiero di agganciare qualsiasi cosa a questo "sistema" potrebbe far rabbrividire, anche perché vogliamo sottolineare che il sistema di tenuta è fondamentale ed uno scorretto montaggio può diminuire l'efficienza dell'attacco fino al 60% rispetto al carico di rottura della fune stessa.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

Ad aggravare la situazione, il sistema utilizzato non era nemmeno legato a dei carichi, ma alla sicurezza delle persone, in quanto connesso ad un tripode UNI EN 795 tipo B utilizzato per il recupero di lavoratori impegnati in attività all'interno di spazi confinati, ovvero un dispositivo che deve essere soggetto a controlli e verifiche specifiche sia prima dell'utilizzo, che periodiche.



Chi avrà effettuato i controlli e le verifiche ed in che modo?

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it