PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4259 di Venerdì 15 giugno 2018

# Le immagini dell'insicurezza: lo scivolo

***La lamiera c'è, l'inclinazione pure, quello che manca è il tappetone gonfiabile alla base.***

Brescia, 15 Giu - La lamiera c'è, l'inclinazione pure, quello che manca è il tappetone gonfiabile alla base.

E' si, guardando le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi il pensiero corre ad uno scivolo di un parco giochi, purtroppo però non si tratta di questo, ma di un tetto in lamiera, dove un lattoniere sta tranquillamente lavorando in quota senza adottare alcun tipo di protezione (collettiva od individuale).




2
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


3
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


4
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO




E pensare che i punti di ancoraggio ci sarebbero anche. Ma a cosa serviranno? E in questa situazione basta un piede in fallo per cadere pesantemente al suolo.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0369] ?#>

Ma poi allargando lo sguardo la situazione non è certamente delle migliori, un collega infatti lavora tranquillamente in piedi ed a scavalco su una scala doppia e rischia di cadere ad ogni movimento, il carico (anche se ridotto) della gru non è regolare, eccettuate le calzature ed un paio di guanti i dpi sono totalmente assenti, però il cartello multisegnale con obblighi e divieti in materia di sicurezza c'è!!!

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.

Fonte: SICURELLO.no: **l'evidenza dei mancati infortuni**.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

**www.puntosicuro.it**