PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2579 di venerdì 04 marzo 2011

Le immagini dell'insicurezza

Le immagini relative a cattive esecuzioni di lavori. Quandoi rischi sopraggiungono dopo il termine dell'attività per un mancato controllo finale sul lavoro eseguito.

Nelle " immagini dell'insicurezza" di oggi vogliamo analizzare due situazioni, che purdifferenti nei rischi, sono comunque molto simili in quanto assimilabili traloro per il**mancato controllo finale sullavoro eseguito**.

Nelle prime fotografie (foto A01 - A02) possiamo notare che,durante i lavori di sistemazione di un marciapiede, il **collegamento a terra delle partimetalliche di un lampione** èstato danneggiato ed al termine dei lavori nessuno si è preoccupato diripristinarlo. Il rischio di elettrocuzione potrebbe essere in agguato. Attenzione: forse il lampione potrebbe essere ditipo a doppio isolamento (!?!), ma allora non si capisce il motivo per cui tutti ilampioni della via sono stati regolarmente collegati a terra ? foto A03.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD020] ?#>

Nella seconda serie di fotografie analizziamo invece ilrisultato di una semplice **operazione dirimozione di un palo tubolare in ferro** della segnaletica stradale. L'addetto ai lavori, dopo aver tagliato il palo alla base, si èprobabilmente accorto che rimaneva un moncone sporgente dall'asfalto delmarciapiede e, forse con una mazza, ha cercato di schiacciarlo.

Il risultato finale dell'operazione è stato quello di avereun moncone del palo di ferro sporgente di alcuni centimetri e con i bordi moltotaglienti (foto B01) e la malcapitata persona che ha avuto la sventura dicadere su di esso ha subito un grave danno alla gamba (foto B02) confrattura di tibia e perone.

I due episodi, cosi come molti altri che si potrebberosegnalare, ci fanno comprendere come l'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione e/o sistemazione, anche e soprattutto in ambito urbano, dovrebbero essereeseguiti con maggiore perizia e con un più accurato **controllo del risultato finale**.

Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: www.sicurello.no.it

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.