PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4178 di Venerdì 16 febbraio 2018

Come stanno in piedi i "tralicci"?

Fil di ferro strutturale (Cit.)

Brescia, 16 Feb - Il dubbio era già sorto durante una passeggiata serale: *ma come stanno in piedi i* "tralicci"? Saranno autoportanti o agganciati alla tensostruttura?

Ed allora con l'arrivo del sole un sopralluogo ci mostra in tutta la sua "magnificenza" che i "tralicci" non poggiano a terra e che non hanno un sostegno autonomo, ma che la soluzione adottata è quella di un ancoraggio con "fil di ferro strutturale".

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[USB037] ?#>

Vedendo le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi qualche dubbio si manifesta:

- Lo schema di montaggio ricalca quanto previsto dal produttore delle strutture?
- Qualcuno avrà calcolato l'effetto vela del "pannello" agganciato alla tensostruttura?
- Qualcuno avrà progettato le modalità di aggancio?
- Qualcuno avrà verificato che l'ancoraggio corrisponda alla buona tecnica?
- Qualcuno...

1
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO

2
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO

3
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO

4
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO

5
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO

Meglio fermarsi qui e non porsi troppe domande. Fino al prossimo *evento*!!!

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it