PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 5 - numero 703 di giovedì 23 gennaio 2003

Controlli nei cantieri edili

Raffica di ispezioni a San Benedetto (AP) e Foligno (PG): individuate gravi carenze in materia di sicurezza sul lavoro. Le tipologie di infrazioni più frequenti.

Non sono certo rappresentative a livello nazionale le rilevazioni effettuate dai Carabinieri della compagnia di San Benedetto del Tronto (AP) e dai Carabinieri della compagnia di Foligno nei cantieri edili presenti sul territorio di competenza; tuttavia dai verbali delle ispezioni si possono individuare carenze nell'applicazione delle misure della sicurezza sul lavoro comuni a molti cantieri della penisola.

Nella zona di San Benedetto sette cantieri sono stati posti sotto sequestro e quattordici persone (tra imprenditori, direttori dei lavori e responsabili della sicurezza) sono state denunciate per il mancato rispetto delle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito, cantiere per cantiere, segnaliamo le infrazioni rilevate:
-tavole dei ponteggi non assicurate all'impalcatura, impalcatura sprovvista di parapetti; aperture nel solaio sprovviste di protezione.
-mancanza del previsto piano di sicurezza (in due casi);
-presenza di uno scavo in profondità senza la necessaria armatura per evitare eventuali frane;
-presenza di uno scavo senza protezione; operai al lavoro su pareti e tetti di un manufatto in demolizione, senza misure di sicurezza e vicino ad una linea elettrica; ponteggi non a norma;
-mancanza del previsto piano di sicurezza; presenza di un ponteggio, alto circa venti metri, in cattivo stato di manutenzione;
-esecuzione di lavori, a circa 5 metri d'altezza, senza alcuna protezione;
- ponteggi con tavole non fissate alla struttura e impalcature senza parapetto.

Nella zona di Foligno, i Carabinieri e gli Ispettori del lavoro hanno controllato 23 cantieri, per verificare la regolarità delle assunzioni del personale e del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Dieci sono le persone denunciate.
Durante le verifiche sono state riscontrate infrazioni riguardanti la mancanza di parapetti sulle impalcature e sulle scale, la viabilità, l'assenza della prescritta verifica annuale delle gru, delle funi e delle catene utilizzate nei cantieri.
