PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 2 - numero 76 di giovedì 23 marzo 2000

Esplosione di gas in una miniera in Siberia

Morti dodici addetti della squadra di soccorso impegnata nello spegnimento di un incendio. Non e' la prima tragedia che accade in questo impianto.

Dodici uomini sono morti in una miniera di carbone di Keremovo (Siberia), in seguito ad un'esplosione di gas.
Gli uomini erano addetti della squadra di soccorso intervenuta per spegnere un incendio sviluppatosi in una galleria in seguito ad uno scoppio.
L'incidente e' avvenuto mentre stavano mettendo in sicurezza l'impianto, una seconda esplosione di gas li ha travolti.

Nell'impianto lavorano 460 minatori; la struttura e' stata gia' teatro nel 1997 di una grave incidente: 67 persone persero la vita in seguito ad un'esplosione.
Si tratta della seconda strage avvenuta in una miniera nel giro di poche settimane nell'ex Unione Sovietica.

La disgrazia riporta l'attenzione sulle precarie condizioni in cui lavorano migliaia di minatori russi.

---

www.puntosicuro.it