PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 5 - numero 774 di martedì 13 maggio 2003

I rischi della lavorazione della ceramica

In un dossier dell'Inail le caratteristiche della "produzione di stoviglieria ceramica in Umbria" e le principali precauzioni antinfortunistiche.

Sul sito dell'Inail è stato pubblicato un dossier riguardante le caratteristiche della "produzione di stoviglieria ceramica e ceramica artistica ornamentale in Umbria" e le principali precauzioni antinfortunistiche.

Il dossier, intende offrire una mappa dei rischi per fornire un contributo verso la realizzazione di modelli di sicurezza.

Dopo una panoramica sui metodi di produzione sono riassunte le principali problematiche relative alla interazione degli operatori del comparto con i macchinari in uso e con l'ambiente di lavoro, condizionato dalla presenza di inquinanti e da situazioni organizzative.

Per favorire una corretta politica gestionale della sicurezza, tali rischi sono riportati in ordine decrescente per ciò che riguarda il loro potenziale impatto con il lavoratore:
- esposizione a silice libera cristallina respirabile
- interazione uomo-macchina
- pericoli relativi agli impianti elettrici, pericoli di incendio ed esplosione
- ergonomia
- microclima
- esposizione a fibre ceramiche refrattarie (FCR) respirabili
- movimentazione manuale dei carichi
- agenti fisici rumore e vibrazioni
- esposizione a metalli pesanti

---

www.puntosicuro.it