PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 10 - numero 1856 di lunedì 14 gennaio 2008

Le immagini dell'insicurezza ... nei cantieri edili

A spasso sui tetti di Milano... Nuove immagini di equilibrismi sul lavoro: antennisti senza protezioni anticaduta e senza protezioni per i passanti sottostanti!

Pubblicità

Ancora alcune immagini rappresentative della sottovalutazione del rischio caduta (ci scusiamo della bassa qualità ma il lettore che ce le ha inviate ha preferito fissare i momenti con gli strumenti che aveva a disposizione in quel momento piuttosto che perderli).

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

In questo caso, il palese rischio di caduta degli operatori sul tetto, è amplificato, come ha sottolineato il lettore, dalla giornata di pioggia autunnale (che quindi aumenta il rischio scivolamento).

Nell'immagine che segue si può inoltre vedere come non sia stato tenuto presente in nessun modo anche il rischio di caduta degli oggetti che i due operatori stanno spostando: si noti la porzione di grondaia pericolosamente vicino al bordo del tetto. Tetto, che si trovava, come riferitoci dal nostro lettore, in cima ad un palazzo è di 5 piani sotto il quale c'è un marciapiedi ed una strada trafficatissima!

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.