PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2854 di venerdì 11 maggio 2012

Le immagini dell'insicurezza

Distributori di carburante: lavori in quota.

Trento, 11 Mag - Le attività di manutenzione delle pensiline di copertura dei distributori di carburante, anche nei casi di lavori di breve durata, rientrano a tutti gli effetti nell'esecuzione lavori in quota e pertanto gli operatori devono rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla norma sia per quanto attiene i dispositivi di protezione individuale o collettiva, sia per i percorsi di accesso alle zone di lavoro.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD022] ?#>

Le due immagini di oggi ci mostrano invece un operatore che lavora ad oltre 5 metri di altezza senza adottare alcun sistema di protezione. Da rilevare anche la precarietà ed inadeguatezza della scala utilizzata per accedere alla pensilina.

Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale e Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no.it: **l'evidenza dei mancati infortuni**

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it