PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2874 di venerdì 08 giugno 2012

Le immagini dell'insicurezza

Non basta togliere l'alimentazione...

Brescia, 8 Giu - Tutte le attività eseguite nelle sottostazioni di trasformazione elettrica devono sottostare a particolari e rigide procedure di pianificazione dell'intervento, verifica e controllo.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0059.03] ?#>

Rilevare che la sicurezza non viene rispettata anche nei singoli dettagli (nella foto si evidenziano i rischi di caduta dall'alto di uno degli operatori ? il secondo era dotato di dpi anticaduta ? nonché lo scorretto montaggio del ponte su ruote), fa sorgere molti dubbi su come l'attività sia stata effettivamente pianificata e come vengano svolte le verifiche ed i controlli da parte dei preposti.



Farina Geom. Stefano, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no.it: **l'evidenza dei mancati infortuni**

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it