PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3281 di venerdì 21 marzo 2014

Le immagini dell'insicurezza

Trova l'intruso.

Venezia, 21 Mar - L'esecuzione di "**fondazioni speciali**" è sicuramente un'attività soggetta a particolari procedure di sicurezza, in quanto i pericoli dovuti:

- all'utilizzo di attrezzature anche di elevate dimensioni,
- alla complessità di determinate lavorazioni,
- alla presenza ? in talune situazioni ? di "fori" nel terreno anche di notevole profondità (pensiamo ad esempio alla fase di realizzazione di "diaframmi in calcestruzzo" dove vengono eseguiti scavi a sezione verticale e ristretta profondi alcune decine di metri),

comportano l'esigenza di pianificare preventivamente l'esecuzione in sicurezza del lavoro, compresi gli aspetti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, al fine di evitare ? anche in caso di guasto o malfunzionamento delle attrezzature stesse ? l'esposizione dei lavoratori al rischio di infortunio con conseguenze negative certamente rilevanti per la salute e sicurezza degli operatori.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[LS0010] ?#>

Premesso questo, la fotografia di oggi si riallaccia al filone di immagini che stiamo pubblicando nell'ultimo periodo e che riguardano lo **scorretto utilizzo di attrezzature**.

Proprio durante una fase di lavoro legata a delle "fondazioni speciali", probabilmente a seguito di un guasto, o per effettuare un controllo dell'attrezzatura, il manutentore viene trasportato in quota posizionato sul retro del cucchiaio della benna di un escavatore.

Non serve certamente precisare che i rischi a cui è esposto il lavoratore sono numerosi, tra i quali cito la caduta dall'alto ed il cesoiamento tra la benna dell'escavatore e l'attrezzatura, l'unica osservazione che mi sento di fare è che ? vista la tipologia del cantiere e delle attrezzature presenti ? la presenza di una P.L.E. cingolata, da utilizzarsi per esigenze di manutenzione, potrebbe essere la soluzione.

Si ringrazia l'ing. Riccardo Borghetto per le immagini.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

www.puntosicuro.it