PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3564 di venerdì 12 giugno 2015

Le immagini dell'insicurezza

Una violazione di tutto... rilievo.

Roma, 12 Giu - L'esecuzione di un rilievo (almeno dalle immagini l'idea che ci siamo fatti è questa) viene eseguita con il posizionamento del "canneggiatore" all'interno della benna di un escavatore e con il successivo sollevamento in quota.





Naturalmente le mani dell'addetto sono impegnate con asta e corda metrica e la posizione da esso assunta non è certamente tra le più sicure.

Ricordiamo che l'escavatore e la sua benna non sono idonei a sollevare persone, nemmeno in situazioni di emergenza o dove altre soluzioni non risultano essere praticabili.

A tale proposito il Ministero del Lavoro ha pubblicato uno specifico documento dal titolo *Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine*, una guida per il datore di lavoro che debba ricorrere, esclusivamente nei casi indicati dalla Commissione Consultiva Permanente, al sollevamento eccezionale di persone limitando tale operazione all'utilizzo di **gru** o **carrelli elevatori** dotati di specifiche attrezzature quali piattaforme, gabbie, cestelli ecc.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0374] ?#>

Vedendo le immagini la conclusione non può che essere che questa: non sempre si ha rispetto per la propria vita e per quella dei propri colleghi o dipendenti/collaboratori. Ma l'addetto al rilievo, l'operatore dell'escavatore ed i loro datori di lavoro saranno stati consapevoli di quanto stavano facendo e del rischio collegato al loro comportamento?

Si ringrazia per Luisa Piersanti per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it