PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3629 di venerdì 02 ottobre 2015

Le immagini dell'insicurezza

Soluzione alternativa.

Trento, 2 Ott - Il riferimento delle immagini dell'insicurezza di oggi va ancora una volta ai cantieri stradali ed alla loro segnalazione.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[APD002] ?#>

Il regolamento di attuazione del Codice della Strada prevede che, al fine di indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza, possono essere utilizzati dei movieri con bandiere di colore arancio fluorescente delle dimensioni non inferiori a 80 x 60 cm.

Viene poi precisato che il movimento delle bandiere può essere affidato anche a dispositivi meccanici.

Ed il cantiere fotografato oggi ha proprio utilizzato quest'ultimo sistema per effettuare la segnalazione.




02
© SICURELLO.it e SICURELLO.eu


03
© SICURELLO.it e SICURELLO.eu



Peccato però che anziché la regolare bandiera di colore arancio fluorescente delle dimensioni non inferiori a 80 x 60 cm. sia stato utilizzato un gilet ad alta visibilità montato sull'asta della bandiera stessa.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.

Codice della Strada ? Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada - Testo aggiornato con il D.L. 30.12.2008, n.207, convertito in L. 27.2.2009, n.14 con modifica termine entrata in vigore art.117, c.2 bis, e modifica testo art.75 c.d.s.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it