PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4070 di venerdì 01 settembre 2017

Le immagini dell'insicurezza

Ci mancava l'ombrellone.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0329] ?#>

Brescia, 1 Set - Con le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no ci eravamo lasciati un mese fa con l'evidenza "balneare" di un cantiere stradale, ma mai avremmo pensato che la foto con la quale riprendere la rubrica dopo la pausa di agosto sarebbe stata ancora più "estiva".

Durante i lavori di montaggio di alcune luminarie per una festa patronale, l'operatore a bordo della P.L.E. ha ben pensato di ripararsi dai raggi cocenti del sole adottando una soluzione "tipo spiaggia": un bell'ombrellone agganciato al parapetto della navicella.


Foto Ing. Daniele Vinco
1
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


Foto Ing. Daniele Vinco
2
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO

Naturalmente l'operatore è primo di alcun D.P.I. e l'intera operazione è comunque eseguita senza il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e delle regole del codice della strada:

- nessuna delimitazione,
- nessuna segnaletica,
- utenti che passano con vetture e moto ai due lati della PLE piazzata al centro della strada,
- di movieri nemmeno l'ombra,

ma almeno l'ombrellone è "ad alta visibilità".

Si ringrazia l'Ing. Daniele Vinco per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it