PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4085 di venerdì 22 settembre 2017

Le immagini dell'insicurezza

Scavi aperti.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CSA174] ?#>

Brescia, 22 Set - Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi ci portano a rivedere la definizione di "scavo a sezione aperta" ed il motivo di tale revisione deriva dal fatto che il cantiere di realizzazione dello scavo per la posa di sottoservizi, documentato dalle fotografie, viene eseguito in area aperta, a ridosso di una strada, senza alcuna delimitazione, segnalazione o protezione.

2
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO

Ricordiamo che la normativa in materia di sicurezza prevede che le imprese affidatarie/esecutrici debbano predisporre la recinzione del cantiere, mentre per il cantiere in questione la recinzione proprio non esiste.

Ed anche se lo scavo non ha una elevata profondità, vista la larghezza dello stesso un dubbio riguarda anche le modalità di lavoro per il collegamento delle tubazioni tra loro.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it