PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4234 di Venerdì 11 maggio 2018

Le immagini dell'insicurezza: l'alza bandiera

Il servizio manutenzione è prontamente intervenuto.

Brescia, 11 Mag - L'ipotesi è che una delle funi delle bandiere si sia rotta ed allora il servizio manutenzione sia prontamente intervenuto per la riparazione.





Il risultato è però che l'intervento viene effettuato in totale assenza delle benché minima misura di tutela dei lavoratori in quanto privi dei principali d.p.i. da utilizzare in queste situazioni e degli utenti, in quanto le aree di transito non sono minimamente compartimentate o segnalate con le persone che liberamente transitano nei pressi delle attrezzature (carrello elevatore e piattaforma di lavoro elevabile).

Quella fotografata nelle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi, pur essendo una situazione tipica, non è certo positiva. A volte basterebbe poco per evitare situazioni di rischio come questa.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.

Fonte: SICURELLO.no: **l'evidenza dei mancati infortuni**.

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it