PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4432 di Venerdì 22 marzo 2019

Le immagini dell'insicurezza: peccato veniale

Un vecchio metodo: alcuni elementi di laterizio usati come colonne e dei tavoloni usati come piano di lavoro.

Brescia, 22 mar - Recentemente durante un sopralluogo in cantiere ho rilevato la situazione riportata nelle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0328] ?#>

Durante la realizzazione di una muratura in laterizio, un paio di operai - anziché utilizzare le previste attrezzature presenti in cantiere (così come disciplinato sia nei documenti della sicurezza, che indicato loro dal preposto) - avevano pensato di utilizzare il vecchio metodo: alcuni elementi di laterizio come colonne e dei tavoloni come piano di lavoro.


1
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


2
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO



Al richiamo a quanto previsto e concordato la risposta di uno dei due lavoratori è stata molto precisa: "ma siamo sotto ai due metri e perciò non ci sono rischi".

Forse non è proprio così, la caduta ? anche se solo da 50 cm ? per il cedimento del "piano di lavoro" comporterebbe comunque dei rischi per il lavoratore.

Rispetto ad altre situazioni quella illustrata oggi è certamente un peccato veniale, ma è necessario che anche questi comportamenti e la sottovalutazione del pericolo vengano evidenziati al fine di evitare che siano ripetuti nel tempo con rischio infortunio.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni.

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it