PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 6 - numero 1072 di venerdì 03 settembre 2004

Le immagini della sicurezza

Galleria di manifesti e comunicazione di ieri e di oggi.



[Continua la "Galleria" dei manifesti raccolti dal Museo dell'Industria e del Lavoro di Brescia]

Manifesto per la promozione della sicurezza e salute sul lavoro pubblicato a Berlino nel 1935: "Gli elementi difettosi come questi si devono sostituire perché possono provocare pericolo di morte!"

Anche se le normative italiane ed europee ci permettono di acquistare materiali sempre più sicuri e duraturi, mai deve essere sottovaluto il rischio elettrico: NON utilizzare attrezzature elettriche che non siano in perfetto stato di manutenzione; NON effettuare interventi di riparazione se non si è specificamente preparati e destinati a questo tipo di interventi; NON utilizzare spine in prese non compatibili. Tipici esempi sono l'inserimento a forza di spine con contatti di terra laterali in prese con contatto di terra centrale (a 3 fori sovrapposti) oppure l'utilizzo di adattatori che consentono di inserire spine da 16 Ampere in prese da 10 Ampere. In tutti questi casi si possono corrono gravi rischi, in particolare di surriscaldamento, con conseguenze fino all'incendio (vedi PuntoSicuro n° 703 del 23/01/2003)





Pubblicità