PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 361 di lunedì 18 giugno 2001

Ritirati dal mercato 650.000 passeggini pericolosi

La decisione e' stata presa dalla commissione statunitense di controllo per la sicurezza dei prodotti.

Alcuni gravi infortuni, anche nell'ambito domestico, possono essere causati dal cattivo funzionamento o da difetti di fabbricazione dei prodotti.

E' il caso degli infortuni causati da un difetto di alcuni passeggini per bambini commercializzati negli USA.
La Consumer Product Safety Commission (Cpsc), la commissione statunitense che controlla la sicurezza dei prodotti, ha disposto il ritiro di cinque diversi modelli di passeggini della marca Century, venduti tra dicembre 1996 e marzo 2001 sul mercato statunitense.

Questi passeggini infatti, una volta in funzione, possono piegarsi improvvisamente.
Alla commissione sono giunti 681 reclami, in 250 casi la chiusura accidentale del passeggino ha causato il ferimento del bambino che si trovava a bordo.
In alcuni casi i bimbi hanno subito la frattura del cranio o la commozione cerebrale.

Questi i modelli della Century ritirati dal mercato: "Take 2", "Travel Solutions", "Pioneer", "Travelite" e "Pro Sport".