

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 8 - numero 1391 di giovedì 12 gennaio 2006

IN-SICUREZZA DELLE MACCHINE: QUANDO ACCADE REALMENTE

Segnaliamo due significativi comunicati del Ministero delle Attività Produttive in cui è stabilito il ritiro dal mercato e il divieto di immissione nei confronti di due modelli di macchine pericolose per gli operatori.

Pubblicità

Il Ministero delle Attività Produttive ha stabilito il ritiro dal mercato e il divieto di immissione sul mercato nei confronti di due modelli di macchine pericolose per gli operatori con due comunicati pubblicati in Gazzetta ufficiale (disponibili in forma integrale in banca dati per gli abbonati, link in fondo all'articolo).

Nel primo caso, riferito ad una spandilquame, è stato appurato che le non conformità rappresentano un grave rischio di danno all'operatore derivante dal contatto con l'albero cardanico e un rischio di perdita di stabilità della macchina durante gli spostamenti.

Anche nel secondo caso, riferito ad una macchina per imbottitura, le non conformità rappresentano un grave rischio di danno per l'operatore derivante dal contatto con gli elementi mobili situati sulla parte anteriore e posteriore dell'unità di imbottitura e un grave rischio di sordità in caso di esposizione prolungata.

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMUNICATO Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato adottato nei confronti di uno spandilquame in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE.

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMUNICATO Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato adottato nei confronti di un modello di macchina per imbottitura in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE.

www.puntosicuro.it