

Le immagini dell'insicurezza

Distributori di carburante: lavori in quota.

Trento, 11 Mag - Le attività di manutenzione delle pensiline di copertura dei distributori di carburante, anche nei casi di lavori di breve durata, rientrano a tutti gli effetti nell'esecuzione lavori in quota e pertanto gli operatori devono rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla norma sia per quanto attiene i dispositivi di protezione individuale o collettiva, sia per i percorsi di accesso alle zone di lavoro.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD022] ?#>

Le due immagini di oggi ci mostrano invece un operatore che lavora ad oltre 5 metri di altezza senza adottare alcun sistema di protezione. Da rilevare anche la precarietà ed inadeguatezza della scala utilizzata per accedere alla pensilina.





Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale e Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no.it: **l'evidenza dei mancati infortuni**



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it