

Le immagini dell'insicurezza

Uno strano concetto di "protezione".

Trento, 14 Nov - Nel corso di alcuni lavori di **manutenzione delle facciate di un edificio**, gli addetti che operavano in quota su delle P.L.E. lavoravano con delle modalità che sicuramente non rientrano negli abituali "canoni" di sicurezza.

In particolare nessuno di loro indossava i necessari dispositivi di protezione individuale ed in un paio di situazioni i lavoratori sembrano più dei bagnanti in spiaggia con pantaloncini corti, dorso nudo e ciabatte tipo infradito.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACAT902] ?#>



Dalle immagini è evidente che per questi operatori il "concetto di protezione" è limitato alla predisposizioni di "protezioni" con nailon attorno alle parti metalliche della navicella affinché non si sporchino nel corso dei lavori e non, come dovrebbe invece essere, esteso alla sicurezza dei lavoratori.



Si ringrazia Pietro Castro per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it