

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3702 di venerdì 22 gennaio 2016

Le immagini dell'insicurezza

L'assurda esposizione.

Mantova, 22 Gen - Anno nuovo, situazioni vecchie. Rieccoci a parlare di uscite di sicurezza che in caso di emergenza non possono soddisfare le esigenze per le quali sono state progettate e realizzate, ovvero la veloce e funzionale evacuazione degli ambienti.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0329E] ?#>

Anche questa volta, come già illustrato in altre puntate delle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no, tra le quali ricordiamo:

- **Carenze dei locali pubblici nella gestione delle emergenze: vie di fuga non agibili, posizionamento sbagliato e/o assenza degli estintori**
- **Uscite di sicurezza ed estintori, una nuova carrellata di immagini di violazioni in materia di sicurezza.**
- **Mettete dei fiori nei vostri "estintori"**
- **Al ristorante, vie di fuga ed estintori**

l'ambientazione è quella di un punto vendita e la situazione "classica" riguarda una serie di scatoloni, aventi la funzione di espositori della merce, posizionati a totale copertura dell'uscita di sicurezza.



In caso di necessità, per poter utilizzare la via di fuga, si renderebbe necessario provvedere a spostare tutta la merce, magari ingombrando il corridoio e aumentando ostacoli e confusione.

Da considerare che anche l'eventuale esigenza di usare l'estintore appeso alla parete, viene resa difficoltosa dalla presenza della merce posizionata a terra davanti all'estintore stesso.

Si ringrazia il Dott. Alberto Vergnani per la fotografia

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it