

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3751 di venerdì 01 aprile 2016

Le immagini dell'insicurezza

Lavorare sul marciapiede.

Roma, 1 Apr - Degli ordinari lavori di pulizia, manutenzione o restauro di una *lapide commemorativa* posta sulla facciata di un edificio si trasformano in una carrellata di inottemperanze alle normative in materia di sicurezza ed alle regole del buon senso. Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi ci portano a Roma, lungo un marciapiede cittadino, dove un lavoratore sta eseguendo un lavoro in quota, posizionato su una scala portatile, mentre un collega lo assiste da terra.

Foto Dott. Alberto Vergnani

01



© SIGURELLO.it & SIGURELLO.no



Le attività vengono svolte senza l'adozione di alcun sistema di protezione dei lavoratori o di segnalazione per gli utenti che si trovano a transitare sul marciapiede o sulla strada.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD022] ?#>

Numerose le situazioni di pericolo ed i rischi ad esse collegate che possono essere citate, tra le quali:

- Il marciapiede non è delimitato da alcun tipo di transenna, da un lato il passaggio è semplicemente reso difficoltoso dalla presenza di bidoncini di colore o prodotti per la pulizia,

- La scala è posizionata sulla strada, liberamente transitabile, senza l'adozione di segnaletica, transenne od almeno coni delimitatori dell'area lavori,
- La scala è parzialmente e precariamente appoggiata sugli elementi della lapide commemorativa e non è adeguatamente trattenuta al piede dal secondo operatore,
- L'inclinazione della scala non sembra corretta (il rapporto dovrebbe essere 1/4, mentre quello raffigurato è circa 1/3);
- Il posizionamento a terra della scala non è corretto in quanto, per compensare la pendenza della strada, è stato utilizzato un "sistema improprio" di compensazione del dislivello;
- I lavoratori non utilizzano i d.p.i. necessari (elmetto di protezione del capo, guanti e solo uno indossa le calzature di sicurezza).

Concludiamo questa analisi sottolineando che una corretta valutazione della lavorazione da eseguirsi avrebbe, probabilmente, portato a prediligere una modalità alternativa di lavoro rispetto all'utilizzo della scala portatile (es. un trabattello).

Si ringrazia il Dott. Alberto Vergnani per le fotografie

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it