

### Le immagini dell'insicurezza

*La pensilina.*

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0457] ?#>

Brescia, 31 Mar - Il montaggio della struttura metallica di una pensilina è la situazione illustrata nelle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi.

Le foto sono molto eloquenti: tre lavoratori stanno posizionando una trave. Uno di essi manovra il sollevatore telescopico al quale la trave è agganciata, mentre gli altri due lavorano in quota al fissaggio della trave stessa.

Le fotografie si soffermano proprio su questi due addetti che, dopo essere saliti alla quota di lavoro tramite una PLE, abbandonano la navicella posizionandosi con i piedi sul parapetto della stessa o direttamente sulla trave "appesa".






La totale assenza dei d.p.i. anticaduta (ma anche dell'elmetto di protezione del capo da eventuali urti), il posizionamento dell'operatore sulla struttura ancora da fissare, l'utilizzo improprio della PLE portano alle classiche e faticose domande:

- quale era la procedura di lavoro prevista per questa attività?
- chi doveva sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione? (*domanda forse retorica e scontata*).
- chi doveva verificare se quanto previsto veniva rispettato?

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)