

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 10 - numero 1937 di venerdì 09 maggio 2008**

# **Le immagini dell'insicurezza: al ristorante e sotto il Brennero**

*Due nuove situazioni lavorative a rischio, una di queste addirittura "istituzionale": come rischiare una caduta dall'alto e come NON organizzare un cantiere.*

Pubblicità

Proponiamo due recenti immagini simbolo di come la cultura della sicurezza manchi sia nella mente dei semplici cittadini ma anche in chi dovrebbe organizzare un'attività lavorativa in modo sicuro.

Le prime immagini ci giungono da un lettore che, interrompendo il suo pranzo non si è lasciato sfuggire l'occasione di ritrarre un ristoratore acrobata intento a ripristinare il tiraggio del barbecue.

*Cliccare sull'immagine per vederla ingrandita*

**---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----**


La seconda immagine rappresenta invece una situazione ben più grave, sia per l'ambito (il cantiere del futuro tunnel del Brennero) sia per il numero di situazioni insicure.

La fresa nella immagine è quella che sarà utilizzata per lo scavo del tunnel esplorativo della galleria ferroviaria del Brennero lungo 53 km, fresa messa in funzione con una cerimonia ufficiale alla presenza del presidente della Repubblica e dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato lo scorso 28 aprile.

Come evidenziato da alcuni lettori, nella immagine si possono vedere:

- un operaio (in basso destra) investito dalle scintille di una saldatura, probabilmente quelle di un collega all'interno della fresa;
- il collega vicino senza elmetto e senza altre protezione contro le scintille;
- un "trabattello" allestito in modo approssimativo;
- nessun operaio è dotato di indumenti ad alta visibilità;
- vari materiali abbandonati (rischio di inciampo).

Lasciamo ai lettori l'eventuale caccia ad altri errori.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)