

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 26 - numero 5560 di Venerdì 16 febbraio 2024

Le immagini dell'insicurezza: l'importante è sfruttare ogni spazio

Negli spazi commerciali le vie di fuga sono spesso considerate uno spazio improduttivo che deve essere utilizzato.

Nonostante le norme vengano periodicamente aggiornate ed integrate, nonostante vi siano precisi obblighi di mantenere agibili e sgombre le vie di fuga, nonostante vi sia l'obbligo relativo alla manutenzione delle uscite di emergenza, nonostante vi sia la necessità di specifiche figure che verifichino il rispetto delle norme vigenti, capita spesso di notare, all'interno degli esercizi commerciali, una serie di violazioni in materia di sicurezza antincendio.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0903] ?#>

Le immagini dell'INSICUREZZA di SICURELLO.no di oggi sono state scattate proprio all'interno di un esercizio commerciale di dimensioni medio/grandi dove, dal punto di vista delle uscite di sicurezza, risultano evidenti una serie di carenze:

- La prima uscita
 - ◆ risulta limitata dalla presenza delle scaffalature che arrivano a ridosso dell'uscita stessa,
 - ◆ qualche dubbio viene anche relativamente alla conformità del maniglione antipanico,
 - ◆ se volessimo essere pignoli andrebbe considerata anche la posizione dello sgabello (che però potrebbe essere stato posizionato temporaneamente in quel luogo);

1



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

- La seconda uscita

- ◆ risulta limitata dalla presenza di materiali (carrello con accessori, valige, scope, ecc.)
- ◆ il maniglione non risulta correttamente manutentato (ed anche le sue dimensioni rispetto all'anta non sono certamente l'ideale),
- ◆ unica nota positiva, il "trapassino" superiore, montato per bloccare la porta, risultava in posizione "aperta", ovvero permetteva l'apertura della porta.

3



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

4



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



Il problema è che queste erano anche le uniche due uscite "accessibili" e di conseguenza in caso di forte presenza di utenti, in caso di emergenza il rischio di non riuscire ad evacuare correttamente tutte le persone è molto elevato.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELLO.no: **l'evidenza dei mancati infortuni**



Le immagini vengono concesse in LICENZA CREATIVE COMMONS alle seguenti condizioni:
Attribuzione ? Non Commerciale ? Non Opere Derivate

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

