

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4274 di Venerdì 06 luglio 2018

# Le immagini dell'insicurezza: sempre in cerca di una scossa

*All'improvviso lo sguardo corre verso l'alto e la sorpresa è certamente elettrizzante.*

Brescia, 6 Lug - Ed anche in questo nuovo appuntamento con le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi ci piace partire con il testo di una canzone (\*1):

*...elettrica*

*Sempre in cerca di una scossa*

*Oltre la frontiera*

*Della pelle e nelle ossa*

*Insaziabile*

*Creatura in estinzione..*

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0546] ?#>

Poco tempo fa durante un viaggio di lavoro, dopo essere stato 8 ore in aula, la voglia era quella di una bella doccia rilassante: check-in in hotel, dritto in camera e poi sotto la doccia.

All'improvviso lo sguardo corre verso l'alto e la sorpresa è certamente elettrizzante, ma non altrettanto galvanizzante: il "tirante" del campanello di allarme è stato oggetto di cattiva manutenzione, la scatola incasso è incompleta, con i "frutti" liberi di muoversi ed il sistema totalmente privo di mostrina porta-frutti e chiusura.

Conseguenza: le gocce d'acqua rimbalzano bellamente all'interno dell'impianto elettrico.

1



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>

2



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© **SICURELLO<sup>SI</sup>** & **SICURELLO<sup>NO</sup>**

3



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>

4



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>



Ok i conduttori dovrebbero essere isolati, ma la sensazione non è certamente una di quelle che possono *accendere* in noi un senso di sicurezza.

Un momento di smarrimento e poi (*dopo le dovute foto*), la doccia è continuata con il soffione posizionato più in basso.

Forse l'esperienza potrebbe essere tra quelle più *illuminanti* su come molti impiantisti si improvvisano. O forse no!!!

E comunque acqua, elettricità, impianto fatto male: Rischio *Creatura in estinzione*.

Naturalmente è seguita la segnalazione al gestore dell'Hotel, peccato che a distanza di 15 giorni, stesso hotel, stessa stanza, stessa situazione.

(\*1) Estratto da: Elettrica - Litfiba

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.

Fonte: [SICURELLO.no](#) : [l'evidenza dei mancati infortuni](#).



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)