

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 20 - numero 4239 di Venerdì 18 maggio 2018**

# **Le immagini dell'insicurezza: un bagno fuori stagione**

*Nelle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi i componenti da aggregare ci sono tutti, quello che difetta sono però le quantità!*

Brescia, 18 Mag - La buona "ricetta" per il calcestruzzo prevede di miscelare sabbia-ghiaia, cemento ed acqua e nelle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi i componenti da aggregare ci sono tutti, quello che difetta sono però le quantità: forse di acqua ce n'è troppa ed allora il rischio è che il calcestruzzo non risulti idoneo.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0328] ?#>

L'unico rimedio per evitare che sabbia e cemento si mescolino a troppa acqua sarebbe quello di far sì che l'operaio con la carriola non cada nel canale transitando su una passerella improvvisata, poco stabile e certamente inadatta all'utilizzo che ne viene fatto.

Ed in questo modo si eviterebbe non solo il rischio per il calcestruzzo, ma anche quello ? molto più evidente - per l'operatore.

Foto Matteo Gallo

1



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>

Foto Matteo Gallo

2



## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>

Si ringrazia il sig. Matteo Gallo per le immagini.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.

Fonte: [SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni.](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons.](#)

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)