

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4284 di Venerdì 20 luglio 2018

Le immagini dell'insicurezza: rischiare la vita

Chi presterebbe soccorso a questo lavoratore in caso di infortunio? Cosa prevedevano i documenti della sicurezza redatti per lo specifico cantiere?

Brescia, 20 Lug - Guardano le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi il pensiero va alle decine di infortuni che ogni giorno si verificano in Italia.





LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



4

LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

Un "addetto" ? come sempre non sappiamo se si tratta di un privato cittadino, di un lavoratore autonomo o di un lavoratore dipendente ? sta eseguendo "in solitaria" dei lavori di manutenzione delle facciate di un edificio.

Il ponte su ruote è alto almeno 10-12 mt. e l'operaio esegue il lavoro in perfetta solitudine e quando c'è la necessità di cambiare quota di lavoro semplicemente sposta l'unico ripiano presente da un punto all'altro del trabattello.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0507] ?#>

I rischi sono elevatissimi, la posizione di lavoro in quota con un trabattello privo di molti degli elementi necessari, nonché le modalità di lavoro, espongono il lavoratore ad un continuo rischio di infortunio.

Tra le tante carenze, certamente spiccano:

- I piani di lavoro praticamente inesistenti,
- l'assenza di tavole fermapiè,
- i parapetti incompleti,
- le controventature insufficienti,
- le modalità di spostamento degli elementi e del ponte stesso (nella parte sinistra dell'immagine 5 si vede l'inclinazione dello stesso durante una fase di spostamento).


Da porsi anche una domanda: chi presterebbe soccorso a questo lavoratore in caso di infortunio?

Come ormai tradizione, chiudo l'articolo con una domanda: cosa prevedevano i documenti della sicurezza redatti per lo specifico cantiere?

Ma questa volta azzardo anche una risposta: nulla, non prevedevano nulla. Anzi probabilmente non c'era nessun documento, nessuna valutazione, nessuna procedura e forse, probabilmente, anche nessuna formazione, informazione ed addestramento del lavoratore.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.

Fonte: SICURELLO.no : [l'evidenza dei mancati infortuni](#).



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it