PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5974 di Venerdì 28 novembre 2025

Le immagini dell'insicurezza: Alle frecce piace cambiare

Un esempio di posizionamento "dinamico" delle indicazioni relative ai percorsi di esodo.

Un noto romanzo fantasy che parla di magia, narra che alle scale piace cambiare.

Recentemente mi sono imbattuto in una situazione simile e le scale dell'emergenza cambiavano in base al fatto che le porte tagliafuoco fossero chiuse o aperte.

Pubblicità

Ma in questo caso non c'era nulla di magico, semplicemente i pittogrammi con le frecce che indicavano le vie di esodo erano installati sulle porte antincendio e di conseguenza quando le porte erano chiuse le indicazioni della segnaletica conducevano in un luogo, mentre quando le porte erano normalmente aperte ecco, che come d'incanto, tutto si traformava e... e le foto delle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi ce lo mostrano e soprattutto ci mostrano che a porta aperta le indicazioni risultavano per lo meno fuorvianti con cartelli sulle pareti che indicavano un percorso, mentre quelli sulle porte ne indicavano uno differente:

- Un cartello a parete indica il percorso di esodo scendendo dalla scala, mentre a porta aperta la freccia indica di andare verso destra.
- Un cartello a parete indica il percorso da seguire verso sinistra, mente a porta aperta si deve andare a destra. Ma in questo caso, anche se la porta fosse chiusa l'indicazione non è certamente corretta, con i cartelli in contrasto fra loro (vedi foto 03).

1
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO

LE IMMAGINI DELL'INSICURE
© SICURELLO.SI & SICURELLO.N

3
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


LE IMMAGI
© SIC

Che dire, serve certamente una magia perchè in caso di necessità le persone, seguendo la segnaletica, riescano effettivamente a capire quale percorso sia corretto per uscire dalla struttura alberghiera in cui soggiornano.

Nb. Ho provato a seguire i percorsi indicati, l'unica scala di emergenza è proprio quella in discesa che vediamo al centro delle foto.

Geom. Stefano Farina

Fonte: SICURELLO.no: **l'evidenza dei mancati infortuni**

Le immagini vengono concesse in Licenza Creative Commons alle seguenti condizioni:

CC BY-NC-ND
Attribuzione ? Non Commerciale ? Non Opere Derivate

---

www.puntosicuro.it