PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5889 di Venerdì 11 luglio 2025

Le immagini dell'insicurezza: facciamo il trenino

Un peccato veniale? Dipende da quello che può succedere.

Viaggiando molto per attività lavorative e formative, capita di entrare all'interno di molte aule e sale riunioni. Generalmente gli aspetti della sicurezza ed in particolare della sicurezza legata agli impianti elettrici sono correttamente gestiti, qualche volta però le sorprese non mancano ed è il caso delle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi che ci portano in una sala riunioni dove, la disponibilità di energia elettrica per ogni postazione di lavoro è garantita da un impianto abbastanza "fai da te", che vede otto multipresa (generalmente chiamate ciabatte elettriche) collegate in serie tra loro.

Chiaramente l'ultima della serie si assorbe solo il proprio carico, mentre le altre, man mano si sale verso la prima, vanno ad assorbire il carico di quelle più a monte.


Generalmente si collegano computer portatili e telefoni cellulari ed allora il carico si può considerare a tutti gli effetti modesto. Facendo una piccola stima: se ci fossero collegati due pc portatili per ciabatta avremmo un carico di 1.600-2.000 Watt, probabilmente compatibile con il carico massimo della prima.

Pubblicità

Sicuramente (ed eravamo in una riunione che parlava di sicurezza), la procedura non risulta corretta, con il rischio in caso di sovraccaricamento della prima ciabatta, di surriscaldamento, cortocircuiti e incendi.

Rispetto a tante altre situazioni si potrebbe considerare un peccato veniale, ma certamente una riflessione su come, anche nelle piccole cose il rischio viene ampiamente sottovalutato, penso ci possa stare.

Nb: Scagli la prima pietra chi in casa non ha qualche elettrodomestico alimentato da una ciabatta che a sua volta si alimenta da un'altra ciabatta. E qui i carichi in gioco tra frigo, forno, lavastoviglie, sistemi riscaldanti e raffrescanti potrebbero essere ben più alti e *l'inconsapevole rischio* notevolmente maggiore.



Geom. Stefano Farina

Fonte: SICURELLO.no: **l'evidenza dei mancati infortuni**

Le immagini vengono concesse in Licenza Creative Commons alle seguenti condizioni:



CC BY-NC-ND
Attribuzione ? Non Commerciale ? Non Opere Derivate

---

www.puntosicuro.it