

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4692 di Mercoledì 06 maggio 2020

Edilizia e COVID-19: test e costi della sicurezza per la fase 2

Una nota dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila propone riflessioni e richieste di revisioni normative per la fase di riapertura dei cantieri. Gli oneri e i costi della sicurezza, i test e le competenze delle professioni tecniche.

L'Aquila, 6 Mag ? Sappiamo che in questa prima fase di ripartenze delle attività lavorative o di applicazione dei protocolli anti-contagio in relazione all'emergenza COVID-19, sono state da più parti sollevate criticità e dubbi riguardo alle attività dei **cantieri edili** in relazione al rischio del virus SARS-CoV-2.

Lo abbiamo rilevato sia con interviste, come riportato, ad esempio, nell'articolo "Covid e cantieri: le criticità normative e le preoccupazioni dei coordinatori", sia con riferimento al Manifesto "Gestione COVID-19 nei cantieri. Proteggere il cantiere per proteggere le persone" o a diversi altri contributi di esperti del settore.

Oggi riscontriamo un'altra interessante presa di posizione da parte del Consiglio dell' Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila che ha inviato una **nota** in merito alla **riapertura dei cantieri a seguito del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e successivi atti**.

Nella nota si condivide "pienamente la necessità della ripresa delle attività lavorative e quindi anche la riapertura dei cantieri edili", ma si ritiene "primaria la necessità dell'applicazione di tutte le misure restrittive opportune per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19".

Si ribadisce poi che la ripresa delle attività lavorative, anche nei cantieri edili, "deve essere **graduale con l'applicazione di regole condivise prima del riavvio delle attività stesse**, per permettere a tutti i soggetti coinvolti di lavorare in condizioni di sicurezza".

E con la nota sono effettuate delle riflessioni che possano essere "la base di un protocollo condiviso da mettersi in atto al momento della **riapertura dei cantieri**".

L'articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

- Le misure di contenimento, gli oneri e i costi della sicurezza
- I test per la verifica della negatività al COVID-19
- Le richieste dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[COVID-19] ?#>

Le misure di contenimento, gli oneri e i costi della sicurezza

Nella Nota si ricorda che l'infezione da coronavirus SARS-CoV-2 - con riferimento anche al comma 2 dell'articolo 42 della Legge n. 27 del 24 aprile 2020 - "va assimilata alla malattia professionale accertata in occasione di lavoro, il che ne determina lo spazio ed il tempo dove ciò debba avvenire". E, in questo senso, "c'è la necessità di definire se tutte le misure di contenimento ? sia individuali che collettive ? devono essere inquadrate nell'ambito degli **oneri della sicurezza**, e quindi quali costi aziendali riconducibili alle spese generali e sostenuti al fine di ridurre i rischi specifici come operatore economico e come misure necessarie alla riduzione dei rischi nelle fasi di lavoro". O se debbano essere "ricompresi nei **costi della sicurezza** relativi agli effettivi rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività d'impresa, con i conseguenti costi aggiuntivi per l'ultimazione dell'opera".

E, a questo proposito:

1. "Ove le misure di contenimento venissero inquadrate come **oneri della sicurezza** resterebbero a carico dell'Impresa sia le relative spese che l'applicazione delle stesse, compreso il relativo controllo. In tale circostanza prima della riapertura del cantiere ogni onere, sia economico che di applicazione, dovrebbe essere affrontato e risolto all'interno dell'organizzazione aziendale senza il coinvolgimento di soggetti terzi. Il Coordinatore della Sicurezza sarebbe chiamato in causa, come per disposizioni normative circa le proprie competenze, solo in caso di presenza contemporanea di più ditte in cantiere".
2. "Nel caso in cui le misure di contenimento dovessero essere assimilate ai **costi della sicurezza** il loro importo non risulterebbe compreso in quello dei lavori o degli eventuali altri costi stimati in fase di progettazione e posti a base di contratto d'appalto".

Si indica che in questa seconda ipotesi "la fase di riapertura dei cantieri deve essere preceduta da una **verifica delle condizioni di ogni singolo cantiere per poter determinare analiticamente i costi aggiuntivi** della sicurezza derivanti dalle condizioni intrinseche del cantiere stesso, sia per la sua articolazione che per lo stato d'avanzamento dei lavori raggiunto al momento della chiusura imposta con il D.P.C.M. 11 marzo 2020, nonché dalla gestione delle interferenze complicate dal dover rispettare il distanziamento sociale per contenere un eventuale diffusione del contagio. I costi aggiuntivi saranno quantificati dal C.S.E. (o dal C.S.P. per i cantieri non ancora attivi) attingendo i prezzi unitari da un prezzario di riferimento che possa rendere omogenea ed oggettiva la quantificazione stessa e saranno inseriti, con le eventuali altre integrazioni, nel P.S.C. che dovrà essere poi visionato ed accettato dall'esecutore per adeguare anche il POS. **La determinazione dei nuovi costi per il contenimento del contagio comporterà prioritariamente, rispetto ad ogni altra attività, il reperimento della relativa copertura economica da parte del Committente** considerato che si tratta di somme non previste, e non prevedibili, in fase di stipula del contratto".

I test per la verifica della negatività al COVID-19

In entrambi i casi ? continua il documento - si condivide sulla necessità inserita dall'**Ordinanza del Sindaco della Città di L'Aquila n. 71 del 30 aprile 2020** (Ordinanza Sindacale n. 71/20) di effettuare **test per la verifica** della negatività al COVID-19 ma si ritiene che "tale screening preventivo **non debba interessare le sole maestranze ma anche il personale tecnico ed amministrativo a contatto con le maestranze stesse o che abbia accesso in cantiere e che i risultati debbano essere acquisiti prima degli ingressi in cantiere**, tanto anche con le successive considerazioni. Tuttavia, i test da eseguire devono essere chiaramente individuati e accettati dai firmatari del protocollo e, in primis, dalle Autorità Sanitarie. Le stesse

Autorità Sanitarie devono garantire una procedura di 'presa in carico' del soggetto eventualmente positivo al virus, comunque ne venga accertata la provenienza".

Si sottolinea poi "che ad oggi è ancora molto poco quello che si sa sul virus e nessun tampone e/o test sierologico (effettuati con grande parsimonia perfino sul personale sanitario in diretto contatto con chi è contagiato) può dare patentini di immunità. Farlo avrebbe risvolti morali inaccettabili nonché conseguenze legali che a oggi non è dato sapere. Ciò comporta che il rischio di contagio, anche residuale, sussiste e quindi il decisore politico deve ineluttabilmente ascoltare la scienza".

Si sottolinea che non si possono "scaricare enormi responsabilità sanitarie sui singoli professionisti tecnici o sui datori di lavoro. **Le professioni tecniche, ed ancor meno le Committenze in generale, non hanno competenze per effettuare le dovute valutazioni sanitarie sui vari dispositivi** come, solo a titolo di esempio se una mascherina sia in grado di soddisfare ai requisiti di filtrazione del virus quando attualmente nessuna certificazione è obbligatoria per legge, viste anche le offerte del mercato ed anche, al dir poco inopportuni, i vari fai da te a causa dell'enorme richiesta".

In definitiva l'applicazione delle misure di contenimento "**chiama in causa i professionisti tecnici, soprattutto nel loro ruolo di Coordinatori per la sicurezza, che per loro formazione non hanno le necessarie competenze sanitarie** e quindi non possono essere certo loro i garanti delle tutele sanitarie".

Le richieste dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila

In questo senso e solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Nota indica che "non possono essere condivise e che **si chiede di rivedere le seguenti imposizioni normative:**

1. **protocollo MIT:** *'data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81'*. Sarebbe opportuno, per non dire indispensabile, che la valutazione venisse fatta dal medico competente e non dal C.S.E. che si limita a fornirne i requisiti tecnici ma nulla può asserire su forniture prive di adeguate certificazioni preventive;
2. **protocollo MIT ?** premesse: *'...I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio'*. Come già evidenziato nella nota della Rete delle Professioni Tecniche n. 109/200 di protocollo del 30 aprile 2020, la funzione del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione assume i compiti di 'alta vigilanza'; infatti, l'obbligo di vigilare sull'operato dei lavoratori è affidato, com'è ovvio, al Datore di lavoro, al dirigente ed al preposto. Pertanto, tale previsione è in contrasto con le norme vigenti;
3. **Ordinanza Sindacale n. 71/20 ?** Art. 5, comma 1. A seguito di positività al COVID-19 l'adozione delle misure di competenza non possono essere assunte dal Committente e dal C.S.E. ma dovranno essere disposte dall'Autorità sanitaria con le necessarie competenze, così come previsto anche dal protocollo MIT. Solo un protocollo condiviso con l'Autorità Sanitaria competente può necessariamente prevedere il percorso da seguirsi per i riscontrati positivi;
4. **Ordinanza Sindacale n. 71/20 ?** Art. 5, comma 1: *'Gli adempimenti di gestione ordinaria del cantiere saranno gestiti dal C.S.E. e dal medico competente attraverso la tenuta di appositi registri contenenti, tra l'altro, i nominativi dei soggetti negativi al COVID-19'*. Tale attività, come ogni altra attività sanitaria all'interno dell'organizzazione aziendale, non può essere attribuita al C.S.E., non solo perché trattasi di oggetto della organizzazione aziendale ma perché contempla il trattamento di dati sanitari sensibili e si andrebbe ad operare in violazione del codice sulla privacy; a tale riguardo il protocollo MIT si esprime con piena chiarezza attribuendo le competenze secondo le vigenti normative. Non appare possibile coinvolgere il C.S.E. nella tenuta di registri sanitari. Sarà compito del datore di lavoro, anche attraverso le figure aziendali preposte, agire e vigilare nel merito come previsto nel protocollo MIT;
5. **Ordinanza Sindacale n. 71/20 ?** Art. 5, comma 5: *'Lo stesso committente, attraverso opportuni interventi di verifica, si impegna, con la collaborazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, a far rispettare le indicazioni del presente protocollo nella gestione del cantiere.'* Il rispetto di un'Ordinanza Sindacale è in capo ai singoli soggetti interessati, non si condivide il demandarne lo stesso ad altri soggetti privati.
6. **Ordinanza Sindacale n. 71/20 ?** Art. 5, comma 5: *'La verifica della correttezza di tutti gli adempimenti anti-contagio è di competenza del Coordinatore della Sicurezza.'* La locuzione che precede, completamente generica, soggetta a

interpretazione, addossa al C.S.E. la verifica di tutti gli adempimenti anti-contagio. In realtà il C.S.E., anche nel protocollo ministeriale, non ha l'obbligo di aggiornare il PSC su alcuni specifici argomenti tutti a carico della parte datoriale e del Medico Competente; non vengono richiamati obblighi di verifica. Una corretta verifica può essere effettuata solo da professionisti con adeguate competenze sanitarie che tipicamente, si torna a ribadire, non appartengono ai percorsi formativi e professionali del Coordinatore per la sicurezza che, come già detto, assume compiti di 'alta vigilanza', restando l'obbligo di vigilare sull'operato dei lavoratori in capo al Datore di lavoro, al dirigente ed al preposto;

7. **Ordinanza Sindacale n. 71/20** ? Art. 5, comma 7: *'I soggetti chiamati a rappresentare la committenza ... devono ... verificare che in tutto il cantiere, comprese le mense e refettori aziendali, siano rispettate le prescrizioni impartite.'* Anche in questo caso si rileva che tali compiti non possono essere demandati a soggetti ai quali compete l'alta vigilanza, ma devono essere svolti da personale dell'Impresa già preposto agli stessi".

Per tutto quanto su esposto, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, nella considerazione che **il cratere aquilano continua ad essere il più grande cantiere d'Europa**, e forse non solo, ritiene

- che l'apertura dei cantieri debba essere necessariamente preceduta dalle attività su indicate con una **corretta attribuzione di compiti e responsabilità**;
- che, rilevata l'oggettiva impossibilità di riprendere i lavori in questa fase, i necessari tempi di attuazione sono da considerarsi **proroga per l'ultimazione dei lavori**, alla stessa stregua dei tempi di chiusura previsti nei D.C.P.M. che hanno determinato il lockdown;
- che venga **sospesa l'efficacia di ogni provvedimento sanzionatorio** connesso ai tempi imposti dalle vigenti normative speciali per la ricostruzione;
- che sia rispettato il comma 2 dell'art. 42 della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, assimilando il contagio da COVID-19 alla malattia professionale esclusivamente se è accertato che l'avvenimento è accaduto in ambito lavorativo senza alcun dubbio e senza che da parte degli organi preposti al controllo si inneschino automatismi di attribuzioni di responsabilità (amministrativi e penali) a prescindere. Per ciò si chiede al decisore politico, sentita la scienza, "di specificare con maggior chiarezza cosa si intende per '... in occasione di lavoro ...' e il suo limite spaziale e temporale, e cosa si intende con '... consueto certificato di infortunio...!' essendo l'epidemia da COVID-19 nuova per l'umanità intera, ancora non completamente conosciuta e di certo non consueta;
- che al fine di rendere poi operative e snelle le scelte del redigendo protocollo, si costituiscano uno o più **comitati** ? così come definiti al punto 10, comma 2 e 3, del Protocollo Condiviso MIT, così come integrato il 24 aprile 2020, coinvolgendo anche le autorità sanitarie ed ispettive - deputati ad uniformare le procedure operative e, primariamente, ad effettuare visite di controllo preventive e propedeutiche all'attività di cantiere"

E si chiede un tavolo di confronto per definire e condividere questi aspetti per poter procedere con l'effettiva riapertura dei cantieri.

Ricordiamo, in conclusione, i tre Protocolli dedicati al mondo edile, sottoscritti, in questi mesi. Il primo il 19 marzo 2020, il secondo il 24 marzo 2020 e l'ultimo il 24 aprile, il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID ?19 nei cantieri" condiviso da Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca ? CISL e Fillea CGIL.

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila, " [Nota del 2 maggio 2020 su riapertura cantieri a seguito del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e successivi atti](#)", P-2020-1501 (formato PDF, 413 kB).

Scarica la normativa di riferimento:

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 ? Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.](#)

[Ordinanza del Sindaco della Città di L'Aquila n. 71 del 30 aprile 2020.](#)

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it