

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 2 - numero 116 di martedì 23 maggio 2000

IBM ritira 320mila trasformatori "pericolosi"

Questi adattatori potrebbero costituire un fattore di rischio di incendio per impianti elettrici obsoleti.

La IBM ha avviato il ritiro di 320mila adattatori AC venduti con alcune delle sue apparecchiature (ThinkPad 310, ThinkPad iSeries, WorkPad z50 e il subnotebook IBM dotato di WindowsCE).

Gli adattatori "a rischio" venduti al di fuori degli Usa sarebbero circa 100mila.

Il ritiro e' stato deciso in seguito alla segnalazione di alcuni casi di iper-riscaldamento dei device; in particolari condizioni, per esempio in impianti elettrici non evoluti, potrebbero rappresentare un "rischio incendio".

Attenzione se possedete un adattatore con numero di serie uguale ad uno dei tre seguenti: 12J0537, 12J0539, 02K6562; rivolgetevi al vostro rivenditore in quanto IBM ha assicurato che rimpiazzerà al più presto e gratuitamente l'hardware difettoso.

www.puntosicuro.it